

Sorpcyjne Rękawy Olejowe

Sorpcyjne Rękawy Olejowe (zestaw 6 sztuk) – Skuteczna Bariera Przeciw Rozlewom!

Ten zestaw sześciu sorpcyjnych rękawów to niezawodne rozwiązanie do szybkiego i efektywnego ograniczania oraz zbierania rozlewów substancji ropopochodnych zarówno na wodzie, jak i na powierzchniach stałych. Każdy rękaw ma 120 cm długości i 11 cm średnicy, co pozwala na stworzenie bariery o długości od 1 do 6 metrów, skutecznie zabezpieczając środowisko przed zanieczyszczeniami.

Kluczowe Cechy i Zalety:

- ✔ **Wysoka skuteczność:** Rękawy są wypełnione specjalnym hydrofobowym sorbentem poliuretanowym, który nie wchłania wody, a jedynie substancje ropopochodne.
- ✔ **Ekologiczne rozwiązanie:** Wypełnienie sorbentowe pochodzi w 100% z recyklingu, co znacząco przyczynia się do obniżenia śladu węglowego i wspiera gospodarkę cyrkulacyjną. To produkt cyrkularny dbający o planetę!
- ✔ **Duża chłonność:** Każdy zestaw jest w stanie zaabsorbować minimum 36 litrów substancji ropopochodnych.
- ✔ **Bezpieczeństwo potwierdzone atestami:** Sorbent granulowany Re-Absorbent Oil posiada Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpowodzi, Państwowego Instytutu Badawczego, co gwarantuje jego wysoką jakość i bezpieczeństwo.

Jak używać?

Łącz rękawy za pomocą taśmy i mocowań pętlowych, aby uzyskać wymaganą długość bariery. Rozłóż ją wokół rozlewiska, na cieku wodnym lub na stałej powierzchni. Regularnie monitoruj stopień nasycenia i wymień barierę, gdy zostanie zapełniona. W przypadku większych zanieczyszczeń, możesz użyć rękawów sorpcyjnych w połączeniu z dodatkowym sorbentem granulowanym.

Co zrobić ze zużytym rękawem?

Zużyte rękawy, ze względu na wchłonięte substancje ropopochodne, należy traktować jako odpady specjalne. Umieść je w odpowiednio przeznaczonych pojemnikach i postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Zużyte rękawy mogą być również cennym wysokokalorycznym wsadem do produkcji paliwa alternatywnego, co pozwala na odzysk energii.

Ważne wskazówki i ograniczenia:

- ✔ Podczas pracy z rękawami zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne, a w razie potrzeby także ubranie ochronne). Unikaj bezpośredniego kontaktu z zebraną substancją ropopochodną.
- ✔ Przechowuj produkt w suchym i wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, chroniąc go przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- ✔ Nie stosuj do absorpcji agresywnych chemikaliów ani substancji o nieznanym składzie.
- ✔ Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał rękawów.
- ✔ Nie używaj w ekstremalnie wysokich temperaturach.



✔ **Zwalczająca rozlewiska olejowe**
✔ **Chroni środowisko**